



C1345 9-5
08A/0880

| Pos | Codice pezzo | Articolo | Utilizzo | Qtà |
|-----|--------------|---|-------------------------|-----|
| 1 | 47 67 570 | Finestrino portiera Note: Ch. --43019111 | LH, NLS-USE 5363957 | 1 |
| 1 | 47 67 588 | Finestrino portiera Note: Ch. --43019111 | RH, NLS-USE 5363965 | 1 |
| 1 | 53 63 957 | Finestrino portiera Note: Ch. 43019112-- | LH | 1 |
| 1 | 53 63 965 | Finestrino portiera Note: Ch. 43019112-- | RH | 1 |
| 2 | 45 52 816 | Finestrino portiera Note: Ch. --43019111 | 4D, LH, NLS-USE 5363973 | 1 |
| 2 | 45 52 824 | Finestrino portiera Note: Ch. --43019111 | 4D, RH, NLS-USE 5363981 | 1 |
| 2 | 53 63 973 | Finestrino portiera Note: Ch. 43019112-- | 4D, LH | 1 |
| 2 | 53 63 981 | Finestrino portiera Note: Ch. 43019112-- | 4D, RH | 1 |
| 2 | 46 99 583 | Finestrino portiera Note: Ch. --43019111 | 5D, LH, NLS-USE 5364104 | 1 |
| 2 | 46 99 591 | Finestrino portiera Note: Ch. --43019111 | 5D, RH, NLS-USE 5364112 | 1 |
| 2 | 53 64 104 | Finestrino portiera Note: Ch. 43019112-- | 5D, LH | 1 |
| 2 | 53 64 112 | Finestrino portiera Note: Ch. 43019112-- | 5D, RH | 1 |
| 2 | 12 841 673 | Finestrino portiera | 2010, 5D, LH | 1 |
| 2 | 12 841 674 | Finestrino portiera | 2010, 5D, RH | 1 |
| 3 | 45 52 410 | Finestrino portiera Note: Ch. --X3075394 | 4D, LH | 1 |
| 3 | 45 52 428 | Finestrino portiera Note: Ch. --X3075394 | 4D, RH | 1 |
| 3 | 51 82 019 | Finestrino portiera Note: Ch. X3075395-- | 4D, LH | 1 |
| 3 | 51 82 027 | Finestrino portiera Note: Ch. X3075395-- Ch. --13008414 | 4D, RH | 1 |
| 3 | 51 86 374 | Finestrino portiera Note: Ch. 13008415-- Ch. --43019111 | 4D, LH, NLS-USE 5363999 | 1 |
| 3 | 51 86 382 | Finestrino portiera Note: Ch. 13008415-- Ch. --43019111 | 4D, RH, NLS-USE 5364005 | 1 |
| 3 | 53 63 999 | Finestrino portiera Note: Ch. 43019112-- | 4D, LH | 1 |
| 3 | 53 64 005 | Finestrino portiera Note: Ch. 43019112-- | 4D, RH | 1 |
| 3 | 46 99 617 | Finestrino portiera Note: Ch. --X3075394 | 5D, LH | 1 |
| 3 | 46 99 625 | Finestrino portiera Note: Ch. --X3075394 | 5D, RH | 1 |
| 3 | 51 82 035 | Finestrino portiera Note: Ch. X3075395-- Ch. --13008414 | 5D, LH | 1 |
| 3 | 51 82 043 | Finestrino portiera Note: Ch. X3075395-- Ch. --13008414 | 5D, RH | 1 |
| 3 | 51 86 390 | Finestrino portiera Note: Ch. 13008415-- | 5D, LH | 1 |
| 3 | 51 86 408 | Finestrino portiera Note: Ch. 13008415-- | 5D, RH | 1 |
| 3 | 12 841 675 | Finestrino portiera | 2010, 5D, LH | 1 |
| 3 | 12 841 676 | Finestrino portiera | 2010, 5D, RH | 1 |
| 5 | 45 52 659 | Rotaia di guida | LH | 1 |
| 5 | 45 52 667 | Rotaia di guida | RH | 1 |

| Pos | Codice pezzo | Articolo | Utilizzo | Qtà |
|-----|--------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| 6 | 79 72 516 | Rivetto | NLS-USE 92153060 | 2 |
| 7 | 79 79 610 | Vite | NLS-USE 92153215 | 4 |
| 8 | 53 35 252 | Rotaia di guida | LH | 1 |
| 8 | 53 35 260 | Rotaia di guida | RH | 1 |
| 9 | 45 52 972 | ·Rotaia di guida | LH, NLS-USE 5335252 | 1 |
| 9 | 45 52 980 | ·Rotaia di guida | RH, NLS-USE 5335260 | 1 |
| 10 | 48 52 398 | ·Protezione | | 2 |
| 11A | 79 72 516 | Rivetto | NLS-USE 92153060 | 4 |
| 11B | 79 82 325 | Vite | 1998-2006, NLS-USE 92153216 | 2 |
| 11B | 92 153 216 | Vite | 2007-2010 | 2 |
| 11C | 79 75 469 | Rondella | 1998-2006, NLS-USE 7987506 | 2 |
| 11C | 79 87 506 | Rondella | 2007-2010 | 2 |
| 12 | 45 51 891 | Guarnizione | 1998-2004, LH, NLS-USE 5364385 | 1 |
| 12 | 45 51 909 | Guarnizione | 1998-2004, RH, NLS-USE 5364393 | 1 |
| 12 | 53 64 385 | Guarnizione | 2005-2010, LH | 1 |
| 12 | 53 64 393 | Guarnizione | 2005-2010, RH | 1 |
| 13 | 48 53 818 | Guarnizione | | 2 |
| 14 | 45 51 917 | Guarnizione | 1998-2004, LH, NLS-USE 5364427 | 1 |
| 14 | 53 64 427 | Guarnizione | 2005-2010, LH | 1 |
| 14 | 45 51 925 | Guarnizione | 1998-2004, RH, NLS-USE 5364435 | 1 |
| 14 | 53 64 435 | Guarnizione | 2005-2010, RH | 1 |
| 15 | 49 40 250 | Vite | NLS-USE 5125794 | 2 |
| | | Note: Ch. --23012719 | | |
| 15 | 51 25 794 | Vite | | 2 |
| | | Note: Ch. 23012720-- | | |
| 16 | 45 51 933 | Copertura | LH | 1 |
| 16 | 45 51 941 | Copertura | RH | 1 |
| 17 | 46 85 632 | Rivetto cieco | | 6 |
| | | Note: Ch. --43019619 | | |
| 17 | 46 85 632 | Rivetto cieco | | 4 |
| | | Note: Ch. 43019620-- | | |
| 20 | 79 79 610 | Vite | 1998-2006, NLS-USE 92153215 | 2 |
| 20 | 92 153 215 | Vite esagonale | 2007-2010 | 2 |
| 21 | 79 77 929 | Dado | 4D, NLS-USE 11900451 | 8 |
| 21 | 79 77 929 | Dado | 5D, NLS-USE 11900451 | 10 |
| 22 | 45 51 990 | Guarnizione | 1998-1999, LH, NLS | 1 |
| | | Note: Ch. --X3075394 | | |
| 22 | 45 52 006 | Guarnizione | 1998-1999, RH | 1 |
| | | Note: Ch. --X3075394 | | |
| 22 | 51 10 697 | Guarnizione | 1999-2004, LH, NLS-USE 5364401 | 1 |
| | | Note: Ch. X3075395-- | | |
| 22 | 51 10 705 | Guarnizione | 1999-2004, RH, NLS-USE 5364419 | 1 |
| | | Note: Ch. X3075395-- | | |
| 22 | 53 64 401 | Guarnizione | 2005-2010, LH | 1 |
| 22 | 53 64 419 | Guarnizione | 2005-2010, RH | 1 |
| 23 | 45 52 014 | Guarnizione | 1998-2004, LH, NLS-USE 5364443 | 1 |
| 23 | 53 64 443 | Guarnizione | 2005-2010, LH | 1 |
| 23 | 45 52 022 | Guarnizione | 1998-2004, RH, NLS-USE 5364450 | 1 |
| 23 | 53 64 450 | Guarnizione | 2005-2010, RH | 1 |
| 24 | 49 40 250 | Vite | NLS-USE 5125794 | 2 |
| | | Note: Ch. --23012719 | | |
| 24 | 51 25 794 | Vite | | 2 |
| | | Note: Ch. 23012720-- | | |
| 25 | 45 52 030 | Copertura con guarnizione | LH | 1 |
| 25 | 45 52 048 | Copertura con guarnizione | RH | 1 |
| 26 | 46 85 632 | Rivetto cieco | | 6 |
| | | Note: Ch. --43019619 | | |
| 26 | 46 85 632 | Rivetto cieco | | 4 |
| | | Note: Ch. 43019620-- | | |
| | 48 56 183 | Clips | GUIDING CLIP | 2 |