



C0291 900
08A/0330

0330 Carrozzeria - Membro laterale (1994 - 1996), CV Ch. --T7006411

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	45 56 486	Montante capotta	NLS-USE 4857173	
2	48 58 940	·Membro laterale	LH	1
2	48 58 957	·Membro laterale	RH	1
2B	46 96 753	·Mensola	LH, NLS	1
2B	46 96 761	·Mensola	RH, NLS	1
2C	45 57 641	·Listello di protezione		2
3	74 97 977	·Braccio articolato	LH	1
3	74 97 985	·Braccio articolato	RH	1
3A	48 56 936	·Vite		2
3B	79 65 767	·Dado di bloccaggio	NLS-USE 55557005	2
	48 56 910	·Piastra dado	NLS	2
4	45 55 827	·Bullone	NLS	2
8		·Braccio articolato	Andare a 8A - 420	
10	74 97 936	·Kit braccio articolato	LH	1
10	74 97 944	·Kit braccio articolato	RH	1
11	45 55 868	·Bullone		3
12	45 55 991	·Rondella		3
13	45 56 130	·Boccola		3
14	45 56 239	·Tappo		3
15	45 55 629	·Vite		1
16	45 55 702	·Rivetto	NLS	2
16	45 55 769	·Vite		2
17	45 55 710	·Vite	M6x16	3
18	45 55 728	·Vite		1
19	45 55 736	·Vite	NLS	2
22	45 55 876	·Bullone		1
25	45 55 942	·Rondella	NLS	3
26	45 56 064	·Dado	NLS-USE 8074106	1
29	45 56 114	·Boccola	NLS	2
31	45 56 221	·Fermo in gomma		2
32	46 96 175	·Tappo		2
32A	74 97 738	·Rondella distanziale		2
33	45 56 304	·Rivetto cieco	NLS-USE 4850731	1
34	45 56 320	·Arresto		1
35	45 56 338	·Arresto	NLS-USE 8083933	1
		Note: Ch. --S7016595		
35	46 97 454	·Arresto	NLS-USE 8083933	1
		Note: Ch. S7016596--		
37	45 56 007	·Rondella	NLS	1
46	45 57 690	Piastra di regolazione	1MM, NLS-USE 4852836	X
46	44 06 567	Piastra di regolazione	2MM, NLS-USE 4852836	X
	53 60 557	Kit di riparazione		X
	45 55 868	·Bullone		8
	45 55 991	·Rondella		6
	45 56 106	·Boccola		12
	45 56 114	·Boccola	NLS	4
	45 56 130	·Boccola		10
	45 56 239	·Tappo		6
	46 96 829	·Boccola		3
	46 96 837	·Bullone		4
	47 67 455	·Boccola	NLS	1
	69 52 014	·Boccola		4