



C0771 900  
08A/1020

## 1020 Portiere, sportello del bagagliaio - Portiera posteriore - Alzacristalli (1994 - 1998), 5D

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	43 28 829	Portiera	1994-1995, LH, NLS-USE 4697678	1
1	46 97 678	Portiera	1996-1998, LH	1
1	43 28 837	Portiera	1994-1995, RH, NLS-USE 4697686	1
1	46 97 686	Portiera	1996-1998, RH	1
2	44 92 492	·Pannello esterno	1994-1995, LH, NLS-USE 4698817	1
2	46 98 817	·Pannello esterno	1996-1998, LH	1
2	44 92 500	·Pannello esterno	1994-1995, RH, NLS-USE 4698825	1
2	46 98 825	·Pannello esterno	1996-1998, RH	1
3	43 07 955	·Cerniera	LH	2
3	43 07 963	·Cerniera	RH	2
4	43 07 872	Cerniera	LH	2
4	43 07 880	Cerniera	RH	2
5	40 87 185	Vite esagonale		2
10	43 06 833	Arresto portiera		2
11	79 78 422	Vite		4
12	43 25 023	Perno snodato	NLS-USE 90195523	2
17	43 28 431	Alzacristalli	LH, NLS-USE 5184890	1
17	43 28 449	Alzacristalli	RH, NLS-USE 5184908	1
20	43 46 086	Rivetto cieco	NLS-USE 11086102	10
		Note: Ch. --S2016700		
		Ch. --S7015788		
20	40 87 904	Rivetto cieco	NLS-USE 11086102	10
		Note: Ch. S2016701--		
		Ch. S7015789--		
25	43 28 134	Distanziale	LH	1
25	43 28 142	Distanziale	RH	1
26	46 95 276	Distanziale	1996-1998	2
27	42 18 277	Dado di pressione	1996-1998, NLS-USE 90214832	4